

Dipl. Ing. (FH) Thomas Bock

Von: steffen.schulze@ptb.de
Gesendet: Freitag, 5. Februar 2021 15:17
An: Dipl. Ing.(FH) Thomas Bock
Cc: wenderoth@unfallanalyse24.de; Robert.Wynands@ptb.de;
Frank.Maertens@ptb.de
Betreff: Antwort: AW: AW: Leivtec XV3

Sehr geehrter Herr Bock,

uns liegen aktuell keine Hinweise vor, die bei nicht präparierten Fahrzeugen im gewöhnlichen Straßenverkehr unter Beachtung der Ergänzung zur Gebrauchsanweisung für das Geschwindigkeitsüberwachungsgerät LEIVTEC XV3 eine Überschreitung der Fehlergrenzen erwarten lassen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Steffen Schulze
B. Eng.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
National Metrology Institute

Stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe 1.31 "Geschwindigkeitsmessgeräte"
Deputy Head of Working Group 1.31 "Speed Measuring Instruments"

Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Tel.: (+ 49 531) 5 92 - 13 39
Fax: (+ 49 531) 5 92 - 13 05
Mail: steffen.schulze@ptb.de

<http://www.ptb.de/>